

DATA:
18/11/2003

RILEVATORE:
GIUNCHI - MINGUZZI

AGGIORNAMENTO:

PAGINA 1

COD AREA: 1005 **NUM SCHEDA:** 02.505

LOCALITA': CASAL BORSETTI

CATASTO RAVENNA

SEZIONE: S.A.

FOGLIO: 20/A

MAPPALE: 80

CENSIMENTO SPIAGGE LIBERE

TIPOLOGIA

SPIAGGIA LIBERA DA CONCESSIONI SPIAGGIA NATURISTI

VINCOLI AMBIENTALI VIGENTI

VINCOLO IDROGEOLOGICO

RISERVE NATURALI DELLO STATO

ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE

SITI INTERESSE COMUNITARIO

VINCOLO PAESISTICO LR31/2002
- L. R. 27/88 - L. 1039/39
- L. 1497/39 - L. 431 / 85

PROPRIETA' AREA

COMUNE DEM. FORESTALE


DEM. MARITTIMO PRIVATA

DIMENSIONI

LUNGHEZZA MAX: 48

LARGHEZZA MAX: 80

SUPERFICIE TOTALE: 3328



CONNESSIONI ALLE RETI

PISTA CICLABILE

TRASPORTO PUBBLICO

PARCHEGGI

DIST. SPIAGGIA

> 300 ML

> 300 ML

> 300 ML

FILTRI

PINETA ML

DUNA ML

RECINZIONI ML

LARGH. ALT.

0	0
0	0
0,3	1,5

ACCESSIBILITA'

ESCLUSIVA DIRETTA

PRESENZA BARRIERE ARCH

PERCORSI

CARRABILE

PEDONALE

NUMERO FREQUENZA

0	0
0	0

PAVIMENTAZ.

PROPRIETA' PERCORSI

COMUNE

DEMANIO FORESTALE

DEMANIO MARITTIMO

PRIVATA

DATI CONCESSIONE

CONCESSIONE N: 0 DATA RILASCIO

SCADENZA:

INTESTATARIO CONCESSIONE:

SEZIONE: MARE/SPIAGGIA/EDIFICATO

RECINZIONI AREA ALTEZZA

<input type="checkbox"/> LEGNO	0
<input type="checkbox"/> RETE METALLICA	0
<input type="checkbox"/> VEGETAZIONE	0
<input type="checkbox"/> CEMENTO	0
<input type="checkbox"/> MURATURA	0

PRESENZA SERVIZI

SERVIZI IGIENICI PUNTI RISTORO

PERCORSI PAVIM. BARRIERE ARCHITET.

STRUTT SALVAT. N. 0

AREE DI SALVAT. MQ 0

SERV. MANUTENZIONE

ARREDI

CARTELLI BACH.

CESTINI

ILLUMINAZIONE

AIUOLE

STATO DI CONSERVAZIONE SUFFICIENTE **AREA RETROSTANTE:** EDIFICATO



DATA:

18/11/2003

RILEVATORE:

GIUNCHI - MINGUZZI

AGGIORNAMENTO:

PAGINA 2



COMUNE DI RAVENNA

AREA 6: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA

CENSIMENTO SPIAGGE LIBERE

COD AREA:

1005

NUM SCHEDA:

02.505

LOCALITA':

CASAL BORSETTI

CATASTO RAVENNA

SEZIONE:

S.A.

FOGLIO:

20/A

MAPPALE:

80

TIPOLOGIA

 SPIAGGIA LIBERA DA CONCESSIONI SPIAGGIA NATURISTI

PRESENZA DI DUNE

CARATTERISTICHE

 PORZIONE DI DUNA PRESENZA DI VEGETAZIONE CONTINUA SOGGETTA A CALPESTIO

RIFERIMENTO SCHEDA

 PRES. DI CAPANNI

RECINZIONI

 LEGNO FERRO CEMENTO RETE METALLICA

DIMENSIONI

FRONTE ML.

0

PROFONDITA' ML.

0

ALTEZZA ML.

0

SUPERFICIE MQ.

0

CONSERVAZIONE

 INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

FOTO 3



PRESENZA DI PINETE

CARATTERISTICHE

 BASSURE PRESENZA DI SOTTOBOSCO PERCORSI SOGGETTA A CALPESTIO

RIFERIMENTO SCHEDA:

PRESENZA STRUTTURE:

RECINZIONI

 LEGNO FERRO CEMENTO RETE METALLICA

DIMENSIONI

FRONTE ML.

0

PROFONDITA' ML.

0

ALTEZZA ML.

0

SUPERFICIE MQ.

0

CONSERVAZIONE

 INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

FOTO 4



PROTEZIONE COSTA

 PARALLELE

MATERIALI

TIPOLOGIA

 CONTINUE MASSI IN PIETRA EMERSE

DIST. COSTA

105

 MASSI IN CEMENTO SOFFOLTE

INTERASSE:

46

 SACCHI DI SABBIA SOMMERSE RADENTI

MATERIALI

TIPOLOGIA

 CONTINUE RADENTI MASSI IN PIETRA EMERSA

LUNGHEZZA:

0

 MASSI IN CEMENTO SOFFOLTA SACCHI DI SABBIA SOMMERSA A PENNELLO

MATERIALI

TIPOLOGIA

NUMERO:

0

 MASSI IN PIETRA EMERSE

LUNGHEZZA

0

 MASSI IN CEMENTO SOFFOLTE

INTERASSE

0

 SACCHI DI SABBIA SOMMERSE

FOTO 5



NOTE

SPAZIO DI INTERCONNESSIONE TRA IL BAGNO
VENTAGLIO E IL PALM BEACH.

DINAMICA DELLA COSTA

 EROSIONE RIPASCIMENTO STABILE