

DATA:
19/04/2004

RILEVATORE:
GIUNCHI - MINGUZZI

AGGIORNAMENTO:

PAGINA 1

COD AREA: 1037 **NUM SCHEDA:** 04.522

LOCALITA': MARINA ROMEA

CATASTO RAVENNA

SEZIONE: S.A.
FOGLIO: 80
MAPPALE: 36

CENSIMENTO SPIAGGE LIBERE

TIPOLOGIA

SPIAGGIA LIBERA DA CONCESSIONI SPIAGGIA NATURISTI

VINCOLI AMBIENTALI VIGENTI


VINCOLO IDROGEOLOGICO
 RISERVE NATURALI DELLO STATO
 ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE
 SITI INTERESSE COMUNITARIO
 VINCOLO PAESISTICO LR31/2002
- L. R. 27/88 - L. 1039/39
- L. 1497/39 - L. 431 / 85

PROPRIETA' AREA

COMUNE DEM. FORESTALE
 DEM. MARITTIMO PRIVATA

DIMENSIONI

LUNGHEZZA MAX: 52
LARGHEZZA MAX: 125
SUPERFICIE TOTALE: 6148



CONNESSIONI ALLE RETI

PISTA CICLABILE
 TRASPORTO PUBBLICO
 PARCHEGGI

DIST. SPIAGGIA

> 300 ML
 > 300 ML
 > 300 ML

FILTRI

PINETA ML
 DUNA ML
 RECINZIONI ML

LARGH.	ALT.
506,56	0
0	0
0	0

ACCESSIBILITA'

ESCLUSIVA DIRETTA
 PRESENZA BARRIERE ARCH

PERCORSI

CARRABILE
 PEDONALE

NUMERO	FREQUENZA
1	0
0	0

PAVIMENTAZ.

ASFALTATO

PROPRIETA' PERCORSI

COMUNE
 DEMANIO FORESTALE
 DEMANIO MARITTIMO
 PRIVATA

DATI CONCESSIONE

CONCESSIONE N: 0 DATA RILASCIO
SCADENZA:
INTESTATARIO CONCESSIONE:
SEZIONE: MARE/SPIAGGIA/PARCHEGGIO/PINETA/EDIFICATO

RECINZIONI AREA

ALTEZZA

LEGNO 0
 RETE METALLICA 0
 VEGETAZIONE 0
 CEMENTO 0
 MURATURA 0

PRESENZA SERVIZI

SERVIZI IGIENICI PUNTI RISTORO
 PERCORSI PAVIM. BARRIERE ARCHITET.
 STRUTT SALVAT. N. 0
 AREE DI SALVAT. MQ 0
 SERV. MANUTENZIONE

ARREDI

CARTELLI BACH.
 CESTINI
 ILLUMINAZIONE
 AIUOLE

STATO DI CONSERVAZIONE SUFFICIENTE **AREA RETROSTANTE:** EDIFICATO



DATA:
19/04/2004
RILEVATORE:
GIUNCHI - MINGUZZI
AGGIORNAMENTO:
PAGINA 2


COMUNE DI RAVENNA

 AREA 6: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
 SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA

CENSIMENTO SPIAGGE LIBERE

COD AREA:	NUM SCHEDA:
1037	04.522
LOCALITA':	
MARINA ROMEA	
CATASTO RAVENNA	
SEZIONE:	S.A.
FOGLIO:	80
MAPPALE:	36

TIPOLOGIA

-
- SPIAGGIA LIBERA DA CONCESSIONI
-
- SPIAGGIA NATURISTI
-

PRESENZA DI DUNE

CARATTERISTICHE	RECINZIONI
<input type="checkbox"/> PORZIONE DI DUNA <input type="checkbox"/> PRESENZA DI VEGETAZIONE	<input type="checkbox"/> LEGNO
<input type="checkbox"/> CONTINUA <input type="checkbox"/> SOGGETTA A CALPESTIO	<input type="checkbox"/> FERRO
RIFERIMENTO SCHEDA: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> CEMENTO
<input type="checkbox"/> PRES. DI CAPANNI <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> RETE METALLICA
DIMENSIONI	CONSERVAZIONE
FRONTE ML. <input type="text"/> 0	<input type="checkbox"/> INSUFFICIENTE
PROFONDITA' ML. <input type="text"/> 0	<input type="checkbox"/> SUFFICIENTE
ALTEZZA ML. <input type="text"/> 0	<input type="checkbox"/> BUONO
SUPERFICIE MQ. <input type="text"/> 0	<input type="checkbox"/> OTTIMO

FOTO 3


PRESENZA DI PINETE


CARATTERISTICHE	RECINZIONI
<input type="checkbox"/> BASSURE <input checked="" type="checkbox"/> PRESENZA DI SOTTOBOSCO	<input type="checkbox"/> LEGNO
<input checked="" type="checkbox"/> PERCORSI <input type="checkbox"/> SOGGETTA A CALPESTIO	<input type="checkbox"/> FERRO
RIFERIMENTO SCHEDA: <input type="text"/> 04.301	<input type="checkbox"/> CEMENTO
PRESENZA STRUTTURE: <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> RETE METALLICA
DIMENSIONI	CONSERVAZIONE
FRONTE ML. <input type="text"/> 3373,18	<input type="checkbox"/> INSUFFICIENTE
PROFONDITA' ML. <input type="text"/> 452,78	<input type="checkbox"/> SUFFICIENTE
ALTEZZA ML. <input type="text"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> BUONO
SUPERFICIE MQ. <input type="text"/> 1639209	<input type="checkbox"/> OTTIMO

FOTO 4


PROTEZIONE COSTA

<input type="checkbox"/> PARALLELE	MATERIALI	TIPOLOGIA
<input type="checkbox"/> CONTINUE	<input type="checkbox"/> MASSI IN PIETRA	<input type="checkbox"/> EMERSE
DIST. COSTA <input type="text"/> 0	<input type="checkbox"/> MASSI IN CEMENTO	<input type="checkbox"/> SOFFOLTE
INTERASSE: <input type="text"/> 0	<input type="checkbox"/> SACCHI DI SABBIA	<input type="checkbox"/> SOMMERSE
<input type="checkbox"/> RADENTI	MATERIALI	TIPOLOGIA
<input type="checkbox"/> CONTINUE	<input type="checkbox"/> RADENTI MASSI IN PIETRA	<input type="checkbox"/> EMERSA
LUNGHEZZA: <input type="text"/> 0	<input type="checkbox"/> MASSI IN CEMENTO	<input type="checkbox"/> SOFFOLTA
	<input type="checkbox"/> SACCHI DI SABBIA	<input type="checkbox"/> SOMMERSA
<input type="checkbox"/> A PENNELLO	MATERIALI	TIPOLOGIA
NUMERO: <input type="text"/> 0	<input type="checkbox"/> MASSI IN PIETRA	<input type="checkbox"/> EMERSE
LUNGHEZZA <input type="text"/> 0	<input type="checkbox"/> MASSI IN CEMENTO	<input type="checkbox"/> SOFFOLTE
INTERASSE <input type="text"/> 0	<input type="checkbox"/> SACCHI DI SABBIA	<input type="checkbox"/> SOMMERSE

FOTO 5


NOTE

LEGGERISSIMA EROSIONE. SPIAGGIA COMPRESA TRA IL BAGNO GRAZIELLA E IL BAGNO MALAIKA. AREA DESTINATA A PARCHEGGIO CON FONDO IN SABBIA.

DINAMICA DELLA COSTA

-
- EROSIONE
-
- RIPASCIMENTO
-
- STABILE