

DATA:

RILEVATORE:

AGGIORNAMENTO:

PAGINA 1

COD AREA: **NUM SCHEDA:**
LOCALITA':

CATASTO RAVENNA
SEZIONE:
FOGLIO:
MAPPALE:

CENSIMENTO SPIAGGE LIBERE

TIPOLOGIA

SPIAGGIA LIBERA DA CONCESSIONI SPIAGGIA NATURISTI

VINCOLI AMBIENTALI VIGENTI


VINCOLO IDROGEOLOGICO
 RISERVE NATURALI DELLO STATO
 ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE
 SITI INTERESSE COMUNITARIO
 VINCOLO PAESISTICO LR31/2002
 - L. R. 27/88 - L. 1039/39
 - L. 1497/39 - L. 431 / 85

PROPRIETA' AREA

COMUNE DEM. FORESTALE
 DEM. MARITTIMO PRIVATA

DIMENSIONI

LUNGHEZZA MAX:
 LARGHEZZA MAX:
 SUPERFICIE TOTALE:



CONNESSIONI ALLE RETI

PISTA CICLABILE
 TRASPORTO PUBBLICO
 PARCHEGGI

DIST. SPIAGGIA

> 300 ML
 > 300 ML
 > 300 ML

FILTRI

PINETA ML
 DUNA ML
 RECINZIONI ML

LARGH. **ALT.**

ACCESSIBILITA'

ESCLUSIVA DIRETTA
 PRESENZA BARRIERE ARCH

PERCORSI

CARRABILE
 PEDONALE

NUMERO **FREQUENZA**

PAVIMENTAZ.

PROPRIETA' PERCORSI

COMUNE
 DEMANIO FORESTALE
 DEMANIO MARITTIMO
 PRIVATA

DATI CONCESSIONE

CONCESSIONE N: DATA RILASCIO
 SCADENZA:
 INTESTATARIO CONCESSIONE:
SEZIONE:

RECINZIONI AREA **ALTEZZA**

LEGNO
 RETE METALLICA
 VEGETAZIONE
 CEMENTO
 MURATURA

PRESENZA SERVIZI

SERVIZI IGIENICI PUNTI RISTORO
 PERCORSI PAVIM. BARRIERE ARCHITET.
 STRUTT SALVAT. N.
 AREE DI SALVAT. MQ
 SERV. MANUTENZIONE

ARREDI

CARTELLI BACH.
 CESTINI
 ILLUMINAZIONE
 AIUOLE

STATO DI CONSERVAZIONE **AREA RETROSTANTE:**



DATA:

23/02/2004

RILEVATORE:

GIUNCHI - MINGUZZI

AGGIORNAMENTO:

PAGINA 2



COMUNE DI RAVENNA

AREA 6: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA

CENSIMENTO SPIAGGE LIBERE

COD AREA:

1059

NUM SCHEDA:

05.513

LOCALITA':

MARINA DI RAVENNA

CATASTO RAVENNA

SEZIONE:

RA

FOGLIO:

4

MAPPALE:

37

TIPOLOGIA

 SPIAGGIA LIBERA DA CONCESSIONI SPIAGGIA NATURISTI

PRESENZA DI DUNE

CARATTERISTICHE

 PORZIONE DI DUNA PRESENZA DI VEGETAZIONE CONTINUA SOGGETTA A CALPESTIO

RIFERIMENTO SCHEDA

 PRES. DI CAPANNI

05.088/089/090

DIMENSIONI

FRONTE ML.

0

PROFONDITA' ML.

0

ALTEZZA ML.

0

SUPERFICIE MQ.

0

RECINZIONI

 LEGNO FERRO CEMENTO RETE METALLICA

CONSERVAZIONE

 INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

FOTO 3



PRESENZA DI PINETE

CARATTERISTICHE

 BASSURE PRESENZA DI SOTTOBOSCO PERCORSI SOGGETTA A CALPESTIO

RIFERIMENTO SCHEDA:

05.301

PRESENZA STRUTTURE:

RECINZIONI

 LEGNO FERRO CEMENTO RETE METALLICA

CONSERVAZIONE

 INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

FOTO 4



PROTEZIONE COSTA

 PARALLELE

MATERIALI

 CONTINUE MASSI IN PIETRA

DIST. COSTA

0

 MASSI IN CEMENTO

INTERASSE:

0

 SACCHI DI SABBIA

TIPOLOGIA

 EMERSE SOFFOLTE SOMMERSE RADENTI

MATERIALI

 CONTINUE RADENTI MASSI IN PIETRA

LUNGHEZZA:

0

 MASSI IN CEMENTO SACCHI DI SABBIA

TIPOLOGIA

 EMERSA SOFFOLTA SOMMERSA A PENNELLO

MATERIALI

NUMERO:

0

 MASSI IN PIETRA

LUNGHEZZA

0

 MASSI IN CEMENTO

INTERASSE

0

 SACCHI DI SABBIA

TIPOLOGIA

 EMERSE SOFFOLTE SOMMERSE

FOTO 5



NOTE

SPIAGGIA COMPRESA TRA IL BAGNO CARPE DIEM E
IL BAGNO HABANA.

DINAMICA DELLA COSTA

 EROSIONE RIPASCIMENTO STABILE